

(5) 共和支署所管

3 3 消防署支署庁舎「共和支署庁舎」

現 在 位 置 ： 共和町南幌似38番地2

建 築 年 ： 平成2年

延 床 面 積 ： 470.25㎡

構 造 ： 鉄筋コンクリート造

整 備 指 針 ： 役場庁舎と同様に長寿命化を図りながら維持し、必要に応じて改修等を協議検討

目 標 時 期 ： 令和31年 建替え



共和支署庁舎は、共和町が平成2年の共和町役場庁舎の建築時に併設し、当組合が賃借、管理しています。1階は車庫、仮眠室等、2階は事務所、会議室等となっており、現在まで32年が経過しています。

本施設は、すでに築30年以上が経過していますが、平成22年に外壁補修及び屋上防水補修を行ったほか、小規模修繕等の実施などにより、長寿命化を図っています。

現在のところ、耐震性等は備わっていることから、令和31年の建替を予定していますが、必要に応じて改築などの協議、検討を進めます。

3 4 消防署支署庁舎「共和支署庁舎車庫（増築）」

現 在 位 置 ： 共和町南幌似38番地2
建 築 年 ： 平成28年
延 床 面 積 ： 91.83㎡
構 造 ： 鉄筋コンクリート造
整 備 指 針 ： 定期的に目視による点検を実施
目 標 時 期 ： 共和支署庁舎と同時期に建替え



共和支署庁舎車庫（増築）は、平成28年に大型水槽車更新に伴う車庫及び玄関キャノピーの増築工事を実施し、現在まで6年が経過しています。現在のところ外壁や床の劣化等は見受けられませんが、今後も、点検等を繰り返しながらか長寿命化を図るとともに、共和支署庁舎と同時期に建替えを予定していますが、必要に応じて協議、検討を進めます。

3 5 消防団施設「第6分団第1格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町梨野舞納162番地111

建 築 年 ： 昭和51年

延 床 面 積 ： 22.68㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和18年 建替え



第6分団第1格納庫は、昭和51年に建築し、小型動力ポンプ付積載車1台を格納しており、現在まで46年が経過しています。

本施設は、共和消防団第6分団第1班が維持管理しており、平成21年に外壁の張替えを、また、平成30年に赤色灯取付架台が破損したため取替修繕を実施しています。現在、屋根塗装に剥離が見られることや、間口等が狭いことから、安全面の対策が急務となっています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和18年には建替えを予定しています。

3 6 消防団施設「第6分団第2格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町前田111番地32

建 築 年 ： 平成18年

延 床 面 積 ： 38.88㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和48年 建替え



第6分団第2格納庫は、平成18年に建築し、小型動力ポンプ付積載車1台を格納しており、現在まで16年が経過しています。

本施設は、共和消防団第6分団第2班が維持管理しており、平成18年に国道276号線の変更に伴い移転、建替えしています。

令和2年にはシャッター破損に伴う修繕を実施しており、現時点でその他の劣化は見受けられませんが、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和48年には建替えを予定しています。

3 7 消防団施設「第7分団第1格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町宮丘937番地1

建 築 年 ： 昭和51年

延 床 面 積 ： 22.68㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和18年 建替え



第7分団第1格納庫は、昭和51年に建築し、小型動力ポンプ付積載車1台を格納しており、現在まで46年が経過しています。

本施設は、共和消防団第7分団第1班が維持管理しており、平成22年に外壁の張替えを、平成23年にシャッターの取替えを、平成29年に屋根の塗装をそれぞれ実施していますが、内装や窓枠の老朽化が進んでいることや、間口等が狭いことから安全面の対策が急務となっています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和18年には建替えを予定しています。

3 8 消防団施設「第7分団第2格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町宮丘261番地11

建 築 年 ： 平成4年

延 床 面 積 ： 38.88㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和34年 建替え



第7分団第2格納庫は、平成4年に建築し、小型動力ポンプ付積載車1台を格納しており、現在まで30年が経過しています。

本施設は、共和消防団第7分団第2班が維持管理しており、平成23年にオーバースライダー式シャッターへの取替えを、平成29年に屋根の塗装を実施しています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和34年には建替えを予定しています。

3 9 消防団施設「第8分団第2格納庫」(共和消防団)

現 在 位 置 : 共和町発足18番地

建 築 年 : 平成3年

延 床 面 積 : 38.88㎡

構 造 : 木造

整 備 指 針 : 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 : 令和33年 建替え



第8分団第2格納庫は、平成3年に小型動力ポンプ付積載車1台を格納するため移転新築し、現在まで31年が経過しています。

本施設は、共和消防団第8分団第2班が維持管理しており、平成23年にオーバースライダー式シャッターへの取替えを実施しています。

現在、劣化が見え始めているため、屋根塗装及び外壁張替えについて検討を進めています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和33年には建替えを予定しています。

4 0 消防団施設「第9分団第1格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町発足2112番地

建 築 年 ： 平成15年

延 床 面 積 ： 38.88㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和45年 建替え



第9分団第1格納庫は、平成15年に移転新築し、小型動力ポンプ付積載車1台を格納しており、現在まで19年が経過しています。

本施設は、共和消防団第9分団が維持管理しており、現在、劣化等も少ない状況です。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和45年には建替えを予定しています。

4 1 消防団施設「第1分団格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町小沢95番地11

建 築 年 ： 昭和62年

延 床 面 積 ： 38.88㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和29年 建替え



第1分団格納庫は、昭和62年に建築し、普通消防ポンプ自動車1台を格納しており、現在まで35年が経過しています。

本施設は、共和消防団第1分団が維持管理しており、平成23年にオーバースライダー式シャッターへの取替えを実施していますが、劣化が見え始めているため、屋根塗装及び外壁張替えについて検討を進めています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和29年には建替えを予定しています。

4 2 消防団施設「第2分団格納庫」(共和消防団)

現 在 位 置 : 共和町国富858番地1

建 築 年 : 昭和63年

延 床 面 積 : 38.88㎡

構 造 : 木造

整 備 指 針 : 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 : 令和30年 建替え



第2分団格納庫は、昭和63年に建築しており、小型動力ポンプ付積載車1台を格納しており、現在まで34年が経過しています。

本施設は、共和消防団第2分団が維持管理していますが、劣化が見え始めているため、屋根塗装及び外壁張替えについて検討を進めています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和30年には建替えを予定しています。

4 3 消防団施設「第3分団格納庫」(共和消防団)

現 在 位 置 : 共和町国富2番地13、2番地17

建 築 年 : 平成5年

延 床 面 積 : 38.88㎡

構 造 : 木造

整 備 指 針 : 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 : 令和35年 建替え



第3分団格納庫は、平成5年に建築し、普通消防ポンプ自動車1台を格納しており、現在まで29年が経過しています。

本施設は、共和消防団第3分団が維持管理しており、平成28年に雨水の浸水等による屋根及び内部天井一部張替えを実施しています。また、現在、シャッター開閉不良に伴う取替えについて検討を進めています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和35年には建替えを予定しています。

4 4 消防団施設「第4分団格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町前田167番地1

建 築 年 ： 昭和45年

延 床 面 積 ： 78.11㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和12年 建替え



第4分団格納庫は、昭和45年に建築し、1階に普通消防ポンプ自動車1台を格納、また、2階は消防団員の集会の場として活用しており、現在まで52年が経過しています。

本施設は、共和消防団第4分団が維持管理しており、平成3年に外壁塗装を、また、平成11年に屋根改修工事及びシャッター取替えを実施しています。

現在、外壁の劣化や内装の老朽化が進んでおり、建替時期や建築場所などについて検討を進めています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和12年には建替えを予定しています。

4 5 消防団施設「第5分団第1格納庫」(共和消防団)

現 在 位 置 : 共和町老古美79番地9

建 築 年 : 令和2年

延 床 面 積 : 38.88㎡

構 造 : 木造

整 備 指 針 : 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 : 令和62年 建替え



第5分団第1格納庫は、老朽化が著しかったことから令和2年に建替えを行い、小型動力ポンプ付積載車1台を格納しており、2年が経過しています。

本施設は、共和消防団第5分団第1班が維持管理しており、現在、不良箇所等もなく使用しています。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和62年には建替えを予定しています。

4 6 消防団施設「第5分団第3格納庫」（共和消防団）

現 在 位 置 ： 共和町老古美367番地1

建 築 年 ： 平成12年

延 床 面 積 ： 22.68㎡

構 造 ： 木造

整 備 指 針 ： 長寿命化を図りながら維持し、社会情勢の変化に合わせ移転・
建替え

目 標 時 期 ： 令和42年 建替え



第5分団第3格納庫は、平成12年に小型動力ポンプ付積載車1台を格納するため移転新築し、現在まで22年が経過しています。

本施設は、共和消防団第5分団第3班が維持管理しており、現在、劣化等も少ない状況です。

今後は、定期的に目視等による検査や修繕等を実施しながら長寿命化を図ることとし、また、令和42年には建替えを予定しています。